


Tvar PČ pomocí kinematické metody



Pravidla

- 1) PČ respektují podpory (výj.: PČ reakcí)
- 2) PČ jsou spojité (výj.: PČ pos. sil)
- 3) PČ se mohou lomit pouze v kloubech (výj.: PČ momentů)

~~4) PČ SUKČI složeny pouze z přímých částí~~

⇒ šachovnicové zatížení (zejm. beton - rámy, příp. vícepolové mosty)