























Charakteristiky proudu po délce skluzu VD Fryšták při $Q_{10\,000} = 220 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
(šířka ve dně na konci skluzu $b=6,8\text{m}$ - stávající stav)




Průběh hladiny provzdušněného proudu u pravé stěny skluzu VD Fryšták při $Q_{50} = 55 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
(šířka ve dně na konci skluzu $b=6,8\text{m}$ - stávající stav)



**Charakteristiky proudu po délce skluzu VD Fryšták při $Q = 70 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
(šířka ve dně na konci skluzu $b=8,5\text{m}$)**



Úrovně hladin v příčných profilech spadiště bočního přelivu VD Fryšták - stávající stav



Průběh hladin ve vývaru VD Fryšták - varianta 8.5

